



## ZINCTIUM ZINCROMATE

### Technical Service Data Sheets

#### **Deskripsi Produk**

Zinctium Zincromate adalah cat dasar anti karat berkualitas yang terbuat dari bahan alkyd dan zincromate, sangat efektif mencegah karat dan memiliki daya lekat sangat baik sangat cocok digunakan untuk pengecatan atap seng, kontruksi yang terbuat dari besi/baja seperti kontruksi pabrik, bangunan, papan iklan, pipa besi, kursi taman dan lain-lain.

#### **Data Teknis**

Penampilan	: Matt
Warna	: lihat kartu warna
Kekentalan ( temp 30°C)	: 80 - 85 ku
Berat Jenis ( temp 30°C)	: ± 1,3 kg/lit, tergantung warna
Kadar Padat	: ± 70%, tergantung warna
Pengen cer	: Thinner
Ketebalan Film Kering	: 30 - 40 mic ron

#### **Waktu Kering**

Kering sentuh	: 1 - 2 jam, tergantung sirkulasi , suhu dan kelembaban udara
Kering sempurna	: 16 - 24 jam
Tenggang waktu antar lapisan	: minimal 4 jam, tergantung keadaan cuaca
Cara Aplikasi	: kuas, roll, spray
Daya Sebar Teoritis	: ±10 m <sup>2</sup> / liter, tergantung dari absorpsi dan pori - pori permukaan



## Catatan

Angka diatas adalah standar untuk referensi. Hasil yang sesungguhnya dapat bervariasi tergantung dari kondisi pengecatan (kondisi lingkungan, keahlian operator pengecatan, permukaan yang akan dicat dan lain sebagainya). Daya tahan produk hanya dapat dijamin jika menggunakan dempul dan sealer yang dianjurkan dengan cara aplikasi yang benar.

## Informasi Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan Kerja

1. Jangan simpan produk pada tempat yang bertemperatur > 40°C. Pastikan kemasan selalu tertutup rapat.
2. Jauhkan dari jangkauan anak-anak, makanan dan minuman.
3. Jangan hirup uap/debu spray. Lakukan pengecatan pada ruangan yang berventilasi, jika aplikasi dilakukan pada ruangan tertutup, gunakan alat sirkulasi udara. Untuk ruangan yang tertutup, harus menggunakan masker.
  - a. Terhirup : Pindahkan korban ke udara terbuka.
  - b. Tertelan : Segera ke dokter/rumah sakit.
4. Cegah kontak langsung dengan kulit dan mata. Gunakan pakaian yang sesuai seperti: overall, kacamata, masker dan sarung tangan.
  - a. Terkena Mata : Bilas segera dengan air sebanyak mungkin selama ± 15 menit.
  - b. Terkena Kulit : Bersihkan dengan air dan sabun, bersihkan juga noda pada pakaian.
5. Jangan buang kemasan kosong dan sisa cat ke tempat sampah atau saluran air. Buanglah ke tempat pengolahan limbah.